WASSERQUALITÄT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN BADEGEWÄSSER IN DER BADESAISON 2025

Bezirk	Badestelle	Untersuchungen 2025					Gesamtbewertung 2025
		1	2	3	4	5	EU-Symbol
Baden	EHZ Oberwaltersdorf	▲	▲	▲	▲		
Gänserndorf	Badeteich Hohenau/March	▲	▲	▲	▲		
Gmünd	Herrenteich – Litschau	▲	▲	▲	▲		
Horn	Bergwerkseen - Langau	▲	▲	▲	▲		
	Badeteich Horn	▲	▲	▲	▲		
	Edlerseeteich – Geras	▲	▲	◆	▲		
Korneuburg	Badeteich Seeschlacht Langen-zersdorf	▲	▲	▲	◆		
	Badeteich Gerasdorf	▲	▲	▲	▲		
Krems	Thurnberger Stausee	▲	▲	▲	▲		
Melk	Ausee 1 – Blindenmarkt	▲	▲	▲	▲		
	Ausee 2 – Blindenmarkt	▲	▲	▲	▲		
	Ausee 3 – Blindenmarkt	▲	▲	▲	▲		
	Donau Altarm Weitenegg	▲	▲	●	▲		
Mistelbach	Badeteich Poysdorf	✕ ▲1)	▲	▲	▲		
Mödling	Windradlteich – Guntramsdorf	▲	▲	▲	▲		
	Kahrteich – Wr. Neudorf	▲	▲	▲	▲		
	Ozeanteich – Guntramsdorf	▲	▲	▲	▲		
St. Pölten	Badesee Traismauer	▲	▲	●	▲		
	Ebersdorfer See – Obergrafendorf	▲	●	◆	●		
St. Pölten Stadt	Ratzersdorfer See – St. Pölten	◆	▲	●	●		
Scheibbs	Lunzer See	▲	▲	●	◆		
Tulln	Aubad Tulln	●	▲	▲	▲		
	Donau Altarm Greifenstein	▲	▲	◆	●		
Zwettl	Stausee Ottenstein	▲	▲	▲	◆		
	Dobrastausee – Poella	▲	▲	▲	▲		
	Badeteich Allentsteig	▲	▲	●	◆		
	Frauenwieserteich – Langschlag	▲	▲	▲	◆		
	Waldbad Rappottenstein	▲	▲	▲	▲		

1) Ergebnis der Nachuntersuchung

Legende zur Tabelle:

Einzeluntersuchungen:
(Auf der Grundlage der Parameter Qualitäten Intestinale Enterokokken und Escherichia coli)

▲	dunkelblau	Ausgezeichnete Qualität
●	hellblau	Gute Qualität
◆	grün	Ausreichende Qualität
✕	rot	Mangelhafte Qualität
–		Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

Gesamtbewertung 2024:
(Auf der Grundlage der Parameter Qualitäten Intestinale Enterokokken und Escherichia coli in den Badesaisonen 2021-2024 gemäß Perzentilmethode)

	Entsprechende Symbole der EU
Ausgezeichnete Badegewässerqualität	
Gute Badegewässerqualität	
Ausreichende Badegewässerqualität	
Mangelhafte Badegewässerqualität	
Baden verboten – Vom Baden wird abgeraten	
Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.	–